



SUBARU

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Servicio	1	2	3	4	5	6	7	8
Meses/km x 1000	12	24	36	48	60	72	84	96
XV/CROSSTREK 2.0 /E-Boxer	\$3,599	\$3,599	\$3,599	\$4,399	\$7,599	\$4,399	\$7,899	\$3,599
FORESTER 2.5/E-Boxer	\$3,599	\$3,599	\$3,599	\$4,399	\$7,599	\$4,399	\$7,899	\$3,599
BRZ	\$3,599	\$3,599	\$3,599	\$4,599	\$8,099	\$4,599	\$7,699	\$3,599
WRX	\$3,599	\$3,599	\$3,599	\$4,599	\$8,899	\$4,599	\$9,599	\$3,599
OUTBACK	\$3,599	\$3,599	\$3,599	\$4,599	\$8,899	\$4,599	\$9,599	\$3,599
Componentes	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de A/ Motor Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de gasolina Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de A/ Motor Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Bujías Aditivo PEA	Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA
Se sugiere cambio según revisión <small>*Preguntar a asesor de servicio por revisión</small>	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Líquido de frenos Revisión Batería Cambio pastilla frenos	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería Líquido de frenos Cambio pastilla frenos	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería Aceite diferencial	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Líquido de frenos Revisión Batería Cambio pastilla frenos	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería	Rotación de llantas Check alineación Filtro AC Revisión Batería Líquido de frenos Cambio pastilla frenos Aceite diferencial Aceite CVT

* Para modelos anteriores a 2013, autos con 6 cilindros y modelos Impreza y Forester XT el costo indicado corresponde al servicio básico y se debe consultar en libreta de mantenimiento de la unidad y agregar las refacciones complementarias según se indique.
 * La inspección de cualquier elemento adicional no incluye el cambio del mismo.
 * Los precios publicados son en moneda nacional YA incluyen IVA, pueden variar sin previo aviso y no incluyen el costo de servicios y/o refacciones requeridas en forma adicional.
 * Debido a la alta concentración de azufre y manganeso en el combustible, es necesario usar un limpiador de carbón "PEA CARBON CLEAN" cada 12 000 km para evitar depósitos de carbón en la boquilla de los inyectores